

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **SALLANCHES ILETTES**

Commune : SALLANCHES

prélevé le : 22/06/2023

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)
Chlorophylle A
pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
46	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
4	µg/L
8,1	unité pH
>1	m

Résultats de l'analyse laboratoire

pH
Transparence
Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Chlorophylle A

Résultats

valeur	unité
8,1	unité pH
>1	m
46	n/(100mL)
<15	n/(100mL)
4	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
10	

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2019 à 2022) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE